

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर

पत्रांक :- 1545 /सत्यापन

दिनांक :- 05/12/2020

विद्यालय निरीक्षण आख्या
: सेन्ट मैरी सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, रामपुर :

सेन्ट मैरी सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, रामपुर के विद्यालय परिसर में निर्मित भवनों का निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर के पत्रांक-मान्यता/3802/2019-20 दिनांक 28.11.2019 के क्रम में दिनांक 02.11.2020 को किया गया। विद्यालय प्रबन्धक द्वारा निरीक्षण कराये गये भवनों एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/नक्शों के अनुसार परिसर में ब्लॉक-ए एवं ब्लॉक-बी भवन खण्ड निर्मित है। भवन खण्ड ब्लॉक-ए भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर निर्मित हैं तथा ब्लॉक-बी भूतल एवं प्रथम तल पर निर्मित हैं। निरीक्षण में उक्त भवन खण्ड संतोषजनक दशा में पाये गये। विद्यालय परिसर में चारों ओर पर्याप्त एवं उचित पहुँच मार्ग उपलब्ध है। भवन की निर्माण स्थिति के अनुरूप भवन खण्डों की स्थिति निम्नवत् है :-

Nature of Defects, if any	
a) Foundation	NA
b) Super Structure	No defect
c) Roof	No defect
d) Flooring	No defect
e) Miscellaneous (Cracks, etc)	Minor defects but repairable
f) Any major defects noticed which will render the building unsafe in any manner.	No
g) Whether the structure is sound or not for conducting classes	Yes

विद्यालय प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार विद्यालय परिसर में निर्मित सभी भवन खण्ड वर्ष 2005 से पूर्व के निर्मित है, अतः इन भवन खण्डों के निर्माण पर नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के सुरक्षा मानक के प्राविधान लागू नहीं होते हैं, परन्तु निरीक्षण में ब्लॉक-ए एवं ब्लॉक-बी पठन पाठन कार्य हेतु सुरक्षित व उपयुक्त हैं।


(अंकित कुमार)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,

रामपुर

प्रतिहस्ताक्षरित


(एच०के० सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,

रामपुर

ATTESTED BY

ATTESTED BY